

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Santa Rosa | MUNICIPIO: | Nueva Santa Rosa |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM. Aldea Espitia Barrera | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Espitia Barrera |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-14-0419-43 | FECHA: | |



Foto 1: Lámmina deteriorada por antigüedad



Foto 2: Estructura de soporte dañada por lluvia y antigüedad




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

| | |
|---|---|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|