



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	NUEVA SANTA ROSA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ GUACAMAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0428-43	FECHA:	



FOTO 1: MADERA Y LAMINA DESTRUIDA POR ANTIGÜEDAD



FOTO 2: BALCONES NECESITAN LIJADOS, CEPILLADOS Y PINTADOS.




FOTO 3: PUERTAS QUE LA CHAPA NO ESTA EN BUENAS CONDICIONES Y OTRA SE NECESITA SUSTITUIR POR DETERIORO.



FOTO 4: CANAL DE BAJADA DE AGUA POR EL PASO DE TIEMPO PRESENTA DETERIORO.



FOTO 5: PAREDES EXTERIORES E INTERIORES SE ENCUENTRAN SUCIAS Y PINTURA DETERIORADA.



FOTO 6: REPARACIÓN DE CIRCULACIÓN SE ENCUENTRA DESTRUIDA Y REPRESENTA PELIGRO PARA LOS ESTUDIANTES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	NUEVA SANTA ROSA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ GUACAMAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0428-43	FECHA:	



FOTO 7: SE NECESITA INSTALACION O SUSTITUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA TRES AULAS QUE NO TIENEN.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar Oficial Rural Mixta	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

