

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guadalupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0614-0429-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: muro perimetral reforzado con 10 columnas fundidas que garantizan la seguridad y sostenibilidad del mismo.




Foto 2: canales recolectores de aguas pluviales instalados listos para recolectar las aguas pluviales propias de las estaciones.



Foto 3: láminas troqueladas instaladas en aulas y corredor garantizando la seguridad del techo del centro educativo.



Foto 4: baños terminados con todos sus accesorios instalados.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Andrea Timoney</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
	