



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Limar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0445-43	FECHA:	



Foto 1: Pila en mal estado.



Foto 2: Estructura metalica y lamina deteriorada.



Foto 3: Torta de cemento en mal estado.




Foto 4: Hornilla sin chimenea



Foto 5: Pintura en mal estado



Foto 6: Hornilla en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lilian Marsel Quillalta Pérez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

