

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Limar Nueva Santa Rosa, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0445-43	FECHA:	12/11/2024



Colocación de estructura de metal




Sustitución de hornilla en proceso



Sustitución de torta para colocar piso de granito



Foto 4: Levantado de muro para colocar estructura de metal



Muros levantados listos para la colocación de la estructura de metal.



Retirada de lámina y estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lilian Marsela Villalta Pérez *[Signature]*
Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público

