



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Limar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-0445-43	FECHA:	25/11/2024




Pintura en muros exteriores



Pintura en muros interiores




Sustitución de torta a piso de granito



Sustitución de pila



Sustitución de lámina troquelada y estructura de metal



Sustitución de hornilla y plancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Lilian Marsela Ulltapert</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---