



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nuestra Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sumaytepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-14-1153-43	FECHA:	



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA Y SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



SUSTITUCIÓN DE PAREDES , PUERTAS, SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LAMINA TROQUELADA Y SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL, SUSTITUCION DE PLANCHAS Y LETRINAS NO LAVABLES



MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA Y SOPORTE DE METAL Y CAMBIO DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



REMODELACION DE COCINA, CAMBIO DE LAMINA POR LÁMINA TROQUELADA, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA, PINTURA, Y ESTUFA RURAL



MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL



SUSTITUCIÓN EN MIGITORIO Y EN TUBERIA DE AGUAS NEGRAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

