

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Isabel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0614 1170 43	FECHA:	23/10/2024



Foto 1: Estructura de Techo deteriorada Laminas Oxidadas y rotas por tiempo



Foto 2: Techo de Cancha Separado del techo del corredor.




Foto 3: Tazas de inodoros en mal estado



Foto 4: Paredes de sanitarios con humedad



Foto 5: Pared Perimetral en mal estado



Foto 6: humedad, grietas en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	---	--