



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Isabel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0614 7770 43	FECHA:	06/11/2024



Foto 1: Nivelado de todas las paredes con bolck y fundiciones y corona de hierro.



Foto 2: sustitución de estructura metalica Pintada y soldada.



Foto 3: Pintado de Laminas y estructura.



Foto 4: Emparejado de Techos Aulas y cancha.



Foto 5: Perforación para colocar columnas de refuerzo.



Foto 6: Reforzamiento de muro con columnas extras reforzadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

