



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12  
Versión

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Isabel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0614 1170 43	FECHA:	28 Noviembre 2024



Foto 1: Estructura Metalica Completa



Foto 2: Techado Completo.



Foto 3: Refuerzo de Muro Completo



Foto 4: Refuerzo de Pared Perimetral




Foto 5: sustitucion de Inodoros



Foto 6: Reparación de Sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público