

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo no. 409	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 14 - 1939 - 45	FECHA:	26 de noviembre del 2024.



Foto 1: Se ha sellado totalmente el salón que funcionará como área de Computación y bodega.



Foto 2: Se ha instalado una pila que servirá como lavadero y lavabo.



Foto 3: Las puertas principales fueron renovadas totalmente hechas, enchapadas, pintadas e instaladas.



Foto 4: En todas las áreas del centro educativo se hicieron cambios al sistema eléctrico.



Foto 5: Se han mejorado los drenajes e instalaciones pluviales para que se distribuya correctamente el agua de lluvia y potable.



Foto 6: Se instaló un nuevo rotoplas para suplir la necesidad creciente de agua en el Centro Educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marisol Artoxo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Nueva Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo no. 409	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 - 14 1939 - 45	FECHA:	26/11/2024



Foto 7: La estufa rural ha quedado totalmente renovada y como se comparte con la escuela primaria, se ha decidido colocar una estufa doble.



Foto 8: Todas las paredes del centro educativo han quedado renovadas con pintura de aceite azul y agua jade.



Foto 9: Se han reconstruido paredes, techo y piso de la cocina, aplicado acabados de cemento y pintado.




Foto 10: La torta de concreto estaba en malas condiciones y se renovó y expandió en cocina y galera.




Foto 11: Los baños han sido cambiados en su totalidad, igual que el sistema de tubería para el servicio potable



Foto 12: La mayoría de elementos del sistema eléctrico fueron renovados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marisol Arroyo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

