

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Coxom, Aldea San Juan Argueta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0035-43	FECHA:	02./09/2024



FOTO 1. Fundición de losa patio con concreto simple hecho en obra para la cancha polideportiva/ patio del centro educativo



FOTO 2: Estructura de techo y reparación de sistema eléctrico del área de la cocina.



FOTO 3. Cubierta de lámina para área de cocina




FOTO: 4 Cerrco o Muro Perimetral para árie de cocina




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

