

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Coxom, Aldea San Juan Argueta.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0035-43	FECHA:	31 de octubre de 2024



Foto1: Fundición de losa de patio con concreto simple




Foto 2: Estructura de techo




Foto 3: Cubiera de lámina para área de cocina



Foto 4: Cerrco de muro perimetral para aría de cocina




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público