

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Coxom, Aldea San Juan Argueta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0035-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto 1: Terminación de losa de patio con concreto simple




Foto 2: Terminación de estructura de techo y reparación de sistema eléctrica del área de la cocina



Foto 3: Terminación de cubierta de lámina para área de cocina



Foto 4: Terminación del cerco o muro perimetral para área de cocina




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Residente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público