

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

| | |
|---|--|
| DEPARTAMENTO: SOLOLA | MUNICIPIO: SOLOLA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA PIXABAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 07-01-0039-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: 24/07/24 |
|  <p>Foto 1: Instalación de lamina y barandal en baños.</p> |  <p>Foto 2: Mejoramiento de malla perimetral en baños.</p> |
|  <p>Foto 3: Mejoramiento de estufa riral.</p> |  <p>Foto 4: Mejoramiento de estructura portante y pintura en cocina.</p> |
|  <p>Foto 5: Mantenimiento de puertas en modulo de aulas 1.</p> |  <p>Foto 6: Instalación de canal en modulo de aulas 1.</p> |

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la O.E.S.



[Firma] **Georgina Anali Orozco Chávez**
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

| | |
|---|---|
| DEPARTAMENTO: SOLOLA | MUNICIPIO: SOLOLA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA PIXABAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 07-01-0039-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: 24/07/24 |
|  <p>Foto 7: Mejoramiento de techado en modulo de aulas 1.</p> |  <p>Foto 8: Mejoramiento de techado en modulo de aulas 2.</p> |
|  <p>Foto 9: Mejoramiento de techado en modulo de aulas 2.</p> |  <p>Foto 10: Vista general de mejoramiento de techado de modulo de aulas 1 y 2.</p> |
|  <p>Foto 11: Evaluador con directora, docente, tecnico de servicios de apoyo e integrantes de OPF en cocina.</p> |  <p>Foto 12: Evaluador con directora, docente, tecnico de servicios de apoyo e integrantes de OPF en entrega de proyecto de remozamiento.</p> |

Firma y sello del Presidente de la JUNTA ESCOLAR ALDEA PIXABAJ, SOLOLA



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Anali Orozco Chávez
 TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
 DIPLAN

