

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Mirador, aldea Pujujil II.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0044-43	FECHA:	20 de febrero de 2024



Sistema eléctrico en mal estado



Depósito de agua en mal estado.



Servicio sanitario en mal estado



Pintura de Paredes y puertas en mal estado.



Ventanas sin barandas de protección.



corredor y patio en muy mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar al Registro de Fotos.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público