

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SACBOCHOL, ALDEA LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0046-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/24



Foto 1: Mejoramiento de techado de aulas, sistema eléctrico y pintura en muros internos, en modulo de aulas 1.



Foto 2: Mejoramiento de techado de aulas, sistema eléctrico y pintura en muros internos, en modulo de aulas 1.



Foto 3: Mejoramiento de techado de aulas, sistema eléctrico y pintura en muros internos, en modulo de aulas 1.



Foto 4: Repello en pared, en modulo de aulas 1.



Foto 5: Mejoramiento de canales y bajadas de agua pluvial, en modulo de aulas 1.



Foto 6: Vista general de modulo de aulas 1.

[Handwritten Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPA



[Handwritten Signature]
Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa

Silvia Anali Orozco Chóvez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SACBOCHOL, ALDEA LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0046-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/24
			
Foto 7: Mejoramiento de piso en modulo de aulas 2.		Foto 8: Mejoramiento de piso en modulo de aulas 2.	
			
Foto 9: Mejoramiento de piso en aulas extras.		Foto 10: Mejoramiento de piso en aulas extras.	
			
Foto 11: Evaluador con presidente de OPF en modulo de aulas 1.		Foto 12: Evaluador con presidente de OPF en modulo de aulas 2.	

[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature] Silvia Anali Orozco Chávez
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN