

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS YAXON, ALDEA CHAQUIIYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0047-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/07/24



Foto 1: Mejoramiento de servicios sanitarios.



Foto 2: Mejoramiento de lavamanos.



Foto 3: Mejoramiento de sistema eléctrico.



Foto 4: Mejoramiento de mingitorio.



Foto 5: Mantenimiento de puertas de metal.



Foto 6: Mejoramiento de servicios sanitarios.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Analí Orozco Chávez
 TÉCNICO EVALUADOR DE CAMPO
 DIPLAN

HOJA 3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS YAXON, ALDEA CHAQUIJYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0047-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/07/24

	
<p>Foto 7: Vista general de mejoramiento de servicios sanitarios.</p>	<p>Foto 8: Mejoramiento de piso en aulas.</p>

	
<p>Foto 9: Mantenimiento de puertas de aulas.</p>	<p>Foto 10: Vista general de modulo de aulas.</p>

	
<p>Foto 11: Evaluador con comunidad educativa en servicios sanitarios.</p>	<p>Foto 12: Evaluador con comunidad educativa en modulo de aulas.</p>

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la COMUNITA ESCOLAR
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO LOS YAXON
CHAQUIJYA, SOLOLA

[Firma]
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo
Silvia Anali Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN