

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

EPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
OMBRE DEL STABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Churuneles I, Aldea Pujujil III
ÓDIGO DEL STABLECIMIENTO:	07-01-0049-43	FECHA:	15/02/2024
de las aulas mas ar	os fotografías se observan el estado de la pared entiguas desde la construccion de la escuela que les prenden, se requiere reparar la pared		laminas y reparar muro
Foto 3: El porton dina nueva.	e los baños esta deteriorada necesitamos sustifi	Foto 4: necesita	amos cambiar puertas en mai estado por nuevas,
十十 木山 本年 十十			
		The state of the s	
	nas datan de unos 57 años, los dos cuadros qu dos respiraderos estan selladas y ya no se pud ladad		na de las puertas que esta en mal estado