

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xibalbay, aldea Chaquijyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0051-43	FECHA:	19 de febrero de 2024
TECHO EN MAL ES	TADO LAMINAS VIEJAS Y OXIDADAS	SERVICIOS SAN	ITARIOS EN MAL ESTADO
	EVALORI		
NO SE CUENTA CO UTENSILIOS DE CO	N UN ESPACIO ADECUADO PARA LAVAR LOS OCINA	CHAPAS DE PUE	ERTAS INSERVIBLES
PINTURA DE PAREC	D EN MAL ESTADO FALTA DE ALTURA COLINA		
Observación: Si es necesari	o se pueden agregar hojas adicionales y aqualizar ol munaro de	holes.	A STORY
	Firma y sello del Presidente de la OPF		Sur LU Descours