

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SOLOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea María Tecún Ajoyo, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0054-43	FECHA:	5 de Abril de 2024



Foto 1: Patio 1 de la escuela de la localidad, se encuentra sin ninguna protección como pavimento.



Foto 2: La cancha no cuenta con una seguridad al momento de realizar actividades, por lo que es peligroso para los alumnos




Foto 3: Patio 2 de la escuela, se observa las areas faltantes de pavimento.



Foto 4: Vista del patio sin pavimento, este es antihigienico para los alumnos de la escuela.



Foto 5: Vista de las estufas rurales, estas ya no cumplen la función de preparar los alimentos, así como las paredes están en mal estado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente(a)	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	