







REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAQUISIS, ALDEA PIXABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0056-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/07/24
			
<p>Foto 1: Mejoramiento de servicios sanitarios con mejoramiento de inodoro e instalación de piso, azulejo y pintura en muros.</p>		<p>Foto 2: Mejoramiento de lavamanos con azulejo de servicios sanitarios.</p>	
			
<p>Foto 3: Mejoramiento de mingitorio con azulejo.</p>		<p>Foto 4: Mejoramiento de puertas de metal en servicios sanitarios.</p>	
			
<p>Foto 5: Mejoramiento de canales y pintura en muros en servicios sanitarios.</p>		<p>Foto 6: Mejoramiento de techado en servicios sanitarios.</p>	

Firma y selló del Presidente de la Junta Escolar



Firma, Selló y No. Colegiado del Evaluador de Campo

*Silvia Anali Orozco Chávez*

TECNICO EVALUADOR DE CAMPO

DIPLAN

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAQUISIS, ALDEA PIXABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0056-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/07/24



Foto 7: Mejoramiento de lavamanos con azulejo de cocina.



Foto 8: Mejoramiento de pila de cocina.




Foto 9: Mejoramiento de estufa rural en cocina.



Foto 10: Mejoramiento de estufa rural y meson de cocina en cocina.



Foto 11: Instalación de ventanas de UPVC en cocina.



Foto 12: Vista general interior de mejoramiento de cocina.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar









ESUELA OFICIAL RURAL  
JUNTA ESCOLAR  
CASERIO PAQUISIS, ALDEA PIXABAJ  
SOLOLA

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



DIPLAN

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAQUISIS, ALDEA PIXABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0056-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/07/24
			
Foto 13: Mantenimiento de puerta de cocina.		Foto 14: Vista general exterior de mejoramiento de cocina.	
			
Foto 15: Evaluador con director y presidente de OPF en cocina.		Foto 16: Evaluador con director y presidente de OPF en dirección.	
			

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
**Silvia Anali Orozco Chávez**  
 TÉCNICO EVALUADOR DE CAMPO  
 DIPLAN