



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Trampas, Aldea Pujujil III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0070-42	FECHA:	4 de Noviembre de 2024



Foto 1: Eliminación de malla.



Foto 2: Eliminación de malla.



Foto 3: Eliminación de malla.



Foto 4: Eliminación del portón de malla.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público