



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Nueva Esperanza, Cantón Xajaxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0078-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Reposición de puertas y pintadas de las mismas.



Foto 2: Cambio y pintadas de barandas del corredor del segundo nivel de la escuela.



Foto 3: La pintura de de la escuela, está muy deteriorado.



Foto 4: Pintada exterior e interior de la escuela.



Foto 5: Reposición de valcones de la escuela.



Foto 6: Cambio y reposición de malla en la circulación de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.R.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

