



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ventana Abaj, aldea Argueta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0080.43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Cambio de piso en las aulas y la cocina.



Foto 2: Cambio de letrinas a sanitarios.




Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:





Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

