



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Paraíso, Aldea Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0081-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



foto 1: pintura en mal estado de la escuela



foto 2: Cerco o malla en malas condiciones



foto 3: porton en malas condiciones



foto 4: sistema electrico en malas condiciones




foto 5: todas las aulas no cuentan con focos




foto 6 porton en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

