

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Central y Progreso, Cantón Xajajac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0083-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto 1: seguimiento de pared y colocacion de malla perimetral



Foto 2: Sustitucion de tablas por block y cambio de laminas



Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso de ceramico, cambios de puertas y azulejos en los baños.



Foto 4: Colocacion de barandas





Foto 5: Colocacion de bomba sumergible en pozo de agua



Foto 6: Cambios de focos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la APT  


  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
