



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Soldá	MUNICIPIO:	Soldá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Yaxón Neboyá, El Tablón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0086-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Losa de patio



Foto 2: El patio del centro educativo no se encuentra en condiciones para las distintas actividades de aprendizaje, razón por la cual se tiene contemplado las mejoras para el mismo.



Foto 3: Malla perimetral en mal estado



Foto 4: Se ha planificado colocar base de block para luego instalar la malla galvanizada.



Foto 5: Servicios sanitarios



Foto 6: Se necesita pintura nueva para los muros interiores y exteriores así mismo la reparación de accesorios de los sanitarios, igualmente la sustitución del techo de lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

