

HOJA 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA CANTON PUJUIL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0087-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/24
			
Foto 1: Mejoramiento sanitarios con cambio de inodoro e instalacion de azulejo.		Foto 2: Mejoramiento de top de lavamanos.	
			
Foto 3: Manetenimiento de puertas de baño.		Foto 4: Mejoramiento de estufa rural.	
			
Foto 5: Mejoramiento de meson de cocina e instalacion de lavatrstos.		Foto 6: Instalacion de ventana.	

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia



Firma, Sello y No. Colección del Evaluador de Campo del Programa



HOJA 4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA CANTON PUJUJIL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0087-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/24
			
Foto 7: Mantenimiento de puerta de cocina.		Foto 8: Vista general de mejoramiento de cocina y servicios sanitarios.	
			
Foto 9: Mantenimiento de puertas y cambio de chapa.		Foto 10: Vista general de mejoramiento de techo de aulas.	
			
Foto 11: Evaluador con directora, docentes e integrantes de OPF en cocina.		Foto 12: Evaluador con directora, docentes e integrantes de OPF en servicios sanitarios.	

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Sibilia Anali Orozco Chávez
TÉCNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN