



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista, aldea Sacsiguán, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0088-43	FECHA:	20 de febrero de 2024



FOTO 1: El parque infantil para los niños del nivel de preprimaria no cuentan con techo. En temporada de verano e invierno les afecta a los alumnos.



FOTO 2: Hace falta completar el techo de la cancha, donde los niños realizan educación física, en temporada de verano e invierno les afecta.



FOTO 3: Hace falta iluminación frente al centro educativo y en la cancha deportiva.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Consejo Educativo

CONSEJO EDUCATIVO
 ALDEA SACSIGUAN, SOLOLA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 ALDEA SACSIGUAN, SOLOLA

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.