



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR




| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Sololá | MUNICIPIO: | |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector Nuevo Amanecer, Aldea Los Encuentros |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-01-0090-43 | FECHA: | 19/02/2024 |




Foto1: Vista panorámica de la escuela desde el lado Sur, en la parte inferior de la fotografía se observa la cancha que se propone techar.




Foto 2: Vista panorámica desde el lado Este, la fotografía muestra la cancha que se propone techar.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

