

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR III, CASERIO LA FE, CANTON PUJUIL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0091-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/24



Foto 1: Mejoramiento de sanitarios con cambio de inodoro e instalacion de piso y azulejo.



Foto 2: Mejoramiento de lavamanos con instalacion de azulejo.



Foto 3: Mantenimiento de puertas de baño.



Foto 4: Mejoramiento de techo y sistema electrico en sanitarios.



Foto 5: Vista general de servicios sanitarios.



Foto 6: Instalación de puerta en cocina.

*[Signature]*  
Firma del Presidente de la OPF




*[Signature]*  
Firma, Sello y No. Colegiado del COEVALUADOR DE CAMPO  
ANALI OROZCO CHÁVEZ  
CENTRO EVALUADOR DE CAMPO  
DIPLAN

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR III, CASERIO LA FE, CANTON PUJUIL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0091-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/24

	
<p>Foto 7: Mejoramiento de estufa rural.</p>	<p>Foto 8: Mejoramiento de techo y sistema electrico en cocina.</p>
	
<p>Foto 9: Instalación de ventana en cocina.</p>	<p>Foto 10: Instalación de persiana en ventana por decision de la OPF.</p>
	
<p>Foto 11: Evaluador con integrantes de OPF en cocina.</p>	<p>Foto 12: Evaluador con integrantes de OPF en servicios sanitarios.</p>

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la

*[Handwritten Signature]* Silvia Anali Orozco Chávez

Firma, Sello y No. Colegiado del ENIGU de Campo del Programa

ENIGU EVALUADOR DE CAMPO  
DIPLAN