



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO FLOR DEL PAISAJE ALDEA PUJUUJIL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0093-43	FECHA:	SOLOLA 29 DE MAYO DE 2024




Foto1: Esta es la escolita



Foto 2: este es el techo de la escuela la cual se ven las laminas muy dañadas




Foto 3: este es la parte trcera de lo que es la cocina que igual necesita cambio de techo




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

