



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SOLOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ASCENSO CHUIQUEL SOLOLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0094-43	FECHA:	19/02/2024



REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



CAMBIO CUBIERTA DE LÁMINA



MANTENIMIENTO DE PORTÓN



CAMBIO DE CANALES Y BAJADA DE PLUVIAL




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro

