



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Monte Mercedes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacsiguán Monte Mercedes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0098-45	FECHA:	20 de febrero de 2024



Techo de lamina en deterioro.



Filtración de agua.



Lamina agrietada



Torta de cemento de Direccion en mal estado



Colocación de piso en el aula y pasillo



Dirección de Nivel Basico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Mund... [Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público