



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada, Sololá.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Calle 0-37 Barrio San Antonio Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07- 01- 0106 - 46	FECHA:	19 de febrero de 2024




FOTO: Patio civico en mal estado, no apto para actividades deportivas y culturales.



FOTO: Patio civico sin techado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

