

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal de Educación Física	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Avenida 2-28 zona 1, Barrio San Antonio, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0173-45	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto 1: Balcones en mal estado, otras se desprendieron de las ventanas



Foto 2: No existe piso solo un cernido de mal estado



Foto 3: Falta terminar la losa de patio



Foto 4: Los focos de todas las aulas estan en mal estado.



Foto 5: La pila esta rajada y el drenaje esta tapado.



Foto 6: Las paredes estan en mal estado, se filtra la lluvia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público