

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SOLOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB MIGUEL GARCÍA GRANADOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CENTRAL, TABLÓN SOLOLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0409-41	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: En esta fotografía se observa el estado del piso que está muy gastado, por lo tanto se requiere cambiar en todas las instalaciones de la escuela.




Foto 2: en esta se observa una de las dos puertas que se va a reparar que está deteriorado en la parte de abajo.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formulario de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

