



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Justo Rufino Barrios" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Bartolo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0426-43	FECHA:	20 de febrero de 2024



FOTO No. 1: Vista panorámica del piso de una de las cuatro aulas que se necesita sustituir dicho piso.



FOTO No. 2: Vista panorámica del piso deteriorado por el uso.




FOTO No. 3: Vista del piso en mal estado por la antigüedad



FOTO No. 4: Vista del portón de la entrada principal, que por la lluvia y sol ya se encuentra en mal estado.



Foto 5: Vista del espacio en donde se necesita colocar portón



Foto 6: Vista de uno de los tomacorrientes deteriorados que hay en el establecimiento, del sistema de energía eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE
ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS JUNTA ESCOLAR
JORNADA MAJAGUENA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA JUSTO RUFINO BARRIOS
SOLOLA RUFINO