



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta JM Barrio San Antonio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta calle 1-37 zona 1 Barrio San Antonio, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0429-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto 1: PATIO CÍVICO EN MAL ESTADO



Foto 2: PATIO CÍVICO EN MAL ESTADO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público