



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa María, Aldea El Tablón, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0430-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto 1: Se pinta todo lo exterior e interior de la escuela.



Foto 2: La torta de cemento deteriorado y ya no es apto para el ambiente de los estudiantes.

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  
