

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Miguel García Granados	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Central, aldea El Tablón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0432-43	FECHA:	19/02/2024



FOTO 1: LAMINA DE LA COCINA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO



FOTO 2: LAMINAS DEL ALA NORTE EN MAL ESTADO



FOTO 3: LAMINAS EN MAL ESTADO



FOTO 4: TECHADO EN MAL ESTADO



FOTO 5: TECHADO EN MAL ESTADO



FOTO 6: TECHADO EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

