

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Morales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0438-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto 1: Las láminas de las aulas de este edificio están en muy mal estado: oxidado, y doblados y está goteando.



Foto 2: Los portones de la entrada principal, se encuentra deteriorado e incompleto.



Foto 3: El piso de la cocina es de torta y ya está en mal estado.



Foto 4: Así están las paredes de las aulas de la escuela, todo despintado.







Foto 5: Las lámparas y focos están deterioradas y quemadas en todas las aulas



Foto 6: Las estufas de la cocina están en mal estado, y la plancha está oxidada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---