

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHUARIXCHÉ CANTÓN EL TABLÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0439-43	FECHA:	19 DE FEBRERO DE 2024



Foto1: Cambio de hojas de lámina del techo de la escuela y de capotes



Foto 2: Repintada de puertas de Metal de los salones y ambientes del edificio escolar



Foto 3: Falta de Canales y bajada de agua pluvial



Foto 4: Repintada de edificio escolar exterior e interior así mismo la cancha plideportiva




Foto 5: Sustitución de accesorios de servicios sanitarios



Foto 6: Repintada y mantenimiento de barandas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHUARIXCHÉ CANTÓN EL TABLÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0439-43	FECHA:	19 DE FEBRERO DE 2024



Foto7: Repintada de portón de la escuela




Foto 8: Cambio de accesorios del sistema de eléctrico del edificio escolar



Foto 9: Cambio de maya en la parte exterior de edificio escolar




Foto 10: Cambio de accesorios del sistema de eléctrico del edificio escolar



Foto 11: Reparación de área de cocina específicamente de cambio de tubo de chimenea




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---