

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Esuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Barranco, Cantón el Tablón, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0440-43	FECHA:	16/02/2024



Foto1: Potón principal y circulación de maya



Foto 2: sistema eléctrico y ventanas rotas dirección



Foto 3: Sistema eléctrico y ventanas aula 1



Foto 4: Techo, sistema eléctrico y ventanas aula 2



Foto 5: Techado, piso, sistema eléctrico y fogón de leña para cocinar



Foto 6: Techado, piso, sistema eléctrico, ventanas aula 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.