



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM RAFAEL TÉLLEZ GARCÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN BARTOLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0441-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: No se cuenta con canal de agua pluvial de concreto y afecta las paredes de las aulas



Foto 2: Corredor en mal estado, es necesario un nuevo piso



Foto 3: Corredores que no cuentan con piso, el cual estan en mal estado.



Foto 4: Patio cívico que no cuenta con piso, está en mal estado y falta de iluminación en el techo.



Foto 5: En el aula de 5To. Primaria hay poca ventilación e iluminación por lo que se necesita una ventana más.



Foto 6: Techo del aula en mal estado al igual que las lámparas estan en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la JEPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM RAFAEL TÉLLEZ GARCÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN BARTOLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0441-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 7: El patio no cuenta con losa propiciando que se humedezcan las paredes de las aulas.



Foto 8: En los corredores del primer y segundo nivel del modulo 3 no se cuenta con lámparas estan en mal estado.




Foto 9: El sistema de iluminación es obsoleto e ineficiente porque solo se cuenta con cuatro lamparas en las aulas y no cumplen su función.



Foto 10: No se cuenta con un canal de aguas pluviales en el patio cívico.



Foto 11: No se cuenta con piso en el aula y la torta de cemento esta deteriorandose.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
