

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM RAFAEL TELLEZ GARCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN BARTOLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07.01-0441-43	FECHA:	25/07/2024



Foto 1: fundición de losa de concreto con un desnivel de 25 grados para que el agua continúe y no se quede estancada.



Foto 2: Colocación de piso cerámico en el pasillo.



Foto 3: colocación de piso cerámico en el pasillo del modulo 1.



Foto 4: colocación de piso antideslizante en el patio cívico e instalación de lámparas en el techo.







Foto 5: demolición y creación de espacio para la ventana en el aula.



Foto 6: desmontaje del techo del aula para instalar o colocar lámina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p>Firma y sello del Presidente de la OSE</p>	  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM RAFAEL TELLEZ GARCÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN BARTOLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0441-43	FECHA:	25/07/2024



Foto 7: limpieza del área para la fundición de una losa de cemento.



Foto 8: cambio de lámparas del primer y segundo nivel del módulo 3.



Foto 9: Instalación de lámparas led en todas las aulas del módulo 3



Foto 10: Desmontando el tubo obsoleto para agua pluvial.



Foto 11: colocación de piso cerámico en el aula.




Foto 12: Instalación de toma corrientes en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la Junta




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM RAFAEL TELLEZ GARCÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN BARTOLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0441-43	FECHA:	25/07/2024





Foto 13: Limpieza, elaboración de losa de patio.





Foto 14: Instalación de 4 balcones.



Foto 15: Elaboración de cuneta de concreto.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OEA</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---