

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chuacruz, aldea Pujujil I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0446-43	FECHA:	19 /02/ 2024



Foto 1: plancha de la cocina en mal estado por el tiempo de uso.



Foto 2: pintura de las paredes de la escuela en mal estado por el paso del tiempo



Foto 3: torta de cemento deteriorado por el tiempo de uso



Foto 4: laminas sostenidas con bloks por deterioro del tiempo y tener demasiado oxidado para poder reparar.



Foto 5: puertas de los sanitarios en mal estado por el tipo de material y ya sobrepasar su tiempo de vida.



Foto 6: laminas en mal estado que la lluvia cae al pasillo y se trata de cubrir con nylon por los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A. Lopez Quijote

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

