



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRG-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Sololá	MUNICIPIO	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Casero Cipresales, canton Xajaxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-01-0474-43	FECHA	19/02/2024



FOTO 1 laminas en mal estado con el tiempo se ha estado deteriorando



FOTO 2 Es un riesgo para los niños



FOTO 2 los tendales estan en mal estado de tanto tiempo

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

