

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío, Vasconcelos, Xajajac.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07- 01-0475- 43	FECHA:	22 de febrero de 2024.



Foto 1: El techo tiene una altura muy bajo.



Foto 2: La lamina esta roto



Foto 3: Las vigas estan desgastada.




Foto 4: El techo esta desnivelada



Foto 5: Se Necesita unas columnas para soportar el peso del techo.



Foto 6: En frente se necesita unas vigas para soportar del techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

